

АКТ

обследования дворовой территории жилого(ых) дома(ов),
расположенного(ых) по адресу

г. Кабрилов Тасад, ул. Мухоморова, дом № 256

«24» марта 2017 года

Наименование участника отбора (ФИО):

и
собственники жилых помещений в МКД произвели обследование дворовой
территории многоквартирного(ых) дома(ов), расположенного(ых) по адресу:
г. Кабрилов Тасад, улица Мухоморова, дом № 256

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

1. Отсутствие благоустроенного ^{твердого} подъезда к дому
2. Разрушенная тротуарная дорожка
3. Отсутствие скамеек у подъездов
4. Отсутствие урна у подъездов
5. Отсутствие скамеек личного автотранспорта
6. Отсутствие элементов озеленения, т.е. цветников, клумб, насаждений кустарника

Представители собственников жилья

(не менее 3 человек от каждого дома):

<u>Мерашваев А.И.</u>	<u>А.И.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)
<u>Рудольф М.А.</u>	<u>М.А.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)
<u>Ахмедов С.И.</u>	<u>С.И.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК):
Мохамедов А.С.
(подпись) (Ф.И.О.)



