

АКТ

обследования дворовой территории жилого(ых) дома(ов),
расположенного(ых) по адресу

Гаврилов Лосад ул. Газа Макселибург дом № 28

«18» Марта 2017 года

Наименование участника отбора (ФИО):

и
собственники жилых помещений в МКД произвели обследование дворовой
территории многоквартирного(ых) дома(ов), расположенного(ых) по адресу:

Гаврилов Лосад, улица Газа Макселибург, дом № 28

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

- 1) Отсутствие пешеходных дорожек к подъездам (весной и после дождя накапливается вода и невозможно пройти к подъезду)
- 2) Проезд к дому требует полной реконструкции. Когда-то при вводе в эксплуатацию дома на дороге были уложены жёб плиты, часть их утоплена в грунт, создавая впадины, заполняемые водой.
- 3) Скамейки у подъездов требуют замены т.к. за сорок лет они сломаны и заменены самодельными.
- 4) Отсутствует детская площадка, из-за малой площади, обжиг на рейсах
- 5) Отсутствие у подъездов урн.
- 6) Отсутствует бордюр у дороги и машина часто заезжает на придорожные кусты, сдирая их. Возможно вместо бордюра установка ограждений.

Представители собственников жилья

(не менее 3 человек от каждого дома):

Мороз Матвеев О.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Мещеряков Покровский А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

Матвеев В.А. Мещеряков
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСКП):
Мещеряков
(подпись) (Ф.И.О.)